



## CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "QUALI INTERVENTI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE GEMELLI E PER IL PARCHEGGIO DI CORSO LOMBARDIA?" PRESENTATA IN DATA 25 FEBBRAIO 2019 - PRIMA FIRMATARIA CANALIS.

La sottoscritta Consigliera Comunale,

### PREMESSO

che l'Istituto Comprensivo Padre Gemelli comprende cinque plessi scolastici: due scuole dell'infanzia (scuola "Anna Bechis" e scuola "E15"), due scuole primarie (scuola "Padre Gemelli" e scuola "Margherita di Savoia") ed una scuola secondaria di primo grado (scuola "Pola");

### RILEVATO CHE

- la Scuola Primaria Padre Gemelli ha sede in via Pianezza 112/a, quartiere Lucento, Circoscrizione 5;
- questa scuola è frequentata da circa 800 bambini;

### CONSIDERATO CHE

- a seguito di sopralluogo della scrivente e di confronto con genitori e docenti, si segnala che il parcheggio di fronte alla scuola, situato in corso Lombardia, è sempre pienissimo sia all'apertura delle lezioni (ore 08.30) sia alla chiusura (ore 16.30), anche per la vicinanza alla Piscina Lombardia e ai Campi Lucento;
- il viale alberato del parcheggio non è asfaltato;
- il parcheggio è abitualmente molto sporco e disseminato di bottiglie rotte, preservativi e siringhe, con notevole pericolo per i numerosi bambini che lo percorrono;
- all'interno del parcheggio stazionano stabilmente dei camper;
- l'assenza di strisce per delimitare i posti auto fa sì che lo spazio non venga correttamente sfruttato e che si verifichino numerosi episodi di malasosta;
- non è presente alcun cestino dell'immondizia;

### CONSTATATO CHE

- all'ingresso del cortile della Scuola Gemelli, passaggio obbligato per entrare e uscire dalla scuola, quando piove si crea un lago melmoso, che rende difficile l'ingresso. Sarebbe quindi necessario installare uno scolo per evitare il ristagno dell'acqua;
- dopo le varie incursioni notturne da parte di estranei, la scuola aveva richiesto il potenziamento dei sensori dell'antifurto, di competenza Iren, ma al momento non sono stati installati;
- nella sala mostre della scuola (usata oltre che come aula anche per riunioni e incontri con le famiglie) un vetro è rotto da tempo e non è mai stato sostituito e questo costringe a tenere la serranda perennemente abbassata;
- c'è un altro vetro rotto nella porta di accesso alla scuola, lato cortile;
- ci sono numerose tapparelle rotte in molte aule;

#### PRESO ATTO

che per quanto riguarda la scuola dell'infanzia E15 di corso Cincinnato, è assente la recinzione presso l'ingresso e questo facilita atti vandalici, furti e altre situazioni che mettono in pericolo i bambini;

#### INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere quali:

- 1) interventi sono previsti per risolvere i problemi della Scuola Gemelli e della Scuola E15, puntualmente illustrati nel testo dell'interpellanza;
- 2) interventi sono previsti per il parcheggio di corso Lombardia, antistante alla Scuola Gemelli;
- 3) sono le tempistiche di questi interventi.

F.to Monica Canalis