


**INTERPELLANZA**  
con risposta in forma scritta

~~Fascicolo~~  
Sicert

31 FEB 2022

33



514 2 160 2

Oggetto: POTENZIALE PERICOLO RINGHIERA PROTETTIVA SEDE TRANVIARIA POSTICCIA

**PREMESSO**

che diversi cittadini hanno segnalato la ringhiera fotografata

**PRESO ATTO**

che quella ringhiera è posta a separazione della sede tranviaria in Corso Giulio Cesare, nella corsia di marcia in direzione Piazza della Repubblica nel tratto di Corso Giulio Cesare compreso tra i civici nr. 7 nr.9

**CONSIDERATO**

Che come si può notare dalla foto risulta quasi del tutto staccata dal suolo e pertanto in maniera imprevedibile potrebbe cadere ed andare a finire sulla sede dei binari del tram diventando un grave pericolo per tale mezzo e per tutti gli altri mezzi pubblici che viaggiano su quel tratto di strada loro riservato

**INTERPELLANO**

Il Presidente e il Coordinatore competente per sapere

- Se è possibile intervenire nel più breve tempo possibile su tale ringhiera al fine di evitare il rischio di eventuali potenziali incidenti

Torino, 18.02.2022

I Consiglieri

Daniela RODIA



Daniele MOISO



