



CITTA' DI TORINO

Circoscrizione 7 – Aurora, Vanchiglia, Sassi, Madonna del Pilone

Corso Vercelli, 15 – 10152 Torino

Tel. 01101135711 – Fax 01101135719

www.comune.torino.it/circ7 - circ7@comune.torino.it



Segreteria – tel. 01101135715/716/718/732 - fax 01101135755

Prot. n. 6443 /T2.160.2

Torino, 20 SET. 2019

Alla Consigliera
Patrizia ALESSI

S E D E

Oggetto: **risposta all'interpellanza - prot. 5371 dell' 11/07/2019.**
"Giardino Madre Teresa di Calcutta: aggiornamento telecamere".

Relativamente all'interpellanza in oggetto si riferisce, per ogni punto, quanto pervenuto per il punto 1 dalla Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile – Servizio Gestione Grandi Opere e per i restanti punti dal Corpo di Polizia Municipale:

Punto 1: nell'ambito dei lavori di Manutenzione Straordinaria nel mese di febbraio c.a sono stati eseguite alcune lavorazioni. I lavori hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione circostante il tornello centrale che presentava avvallamenti o ancor peggio sprofondi, il risanamento della fondazione sottostante, la messa in quota del tornello, l'implementazione della rete di raccolta delle acque meteoriche previa fornitura e posa di n. 2 canalette di raccolta disposte trasversalmente ai piani di scorrimento dei viali pedonali ed il collegamento all'impianto esistente. La spesa complessiva dei lavori è stata di € 11.352,00;

Punto 2: le telecamere non sono più in fase di "test" ma sono operative dal 25 luglio 2018, data del collaudo;

Punti 3 e 4: la Centrale Operativa del Corpo è già collegata al sistema di videosorveglianza nell'ambito del progetto "AxTO" mentre è in fase di scrittura un protocollo operativo che sarà poi condiviso con la Questura e Carabinieri. I collegamenti con le centrali della Questura e dei Carabinieri non sono stati ancora eseguiti, gli stessi sono stati finanziati con risorse della Città diverse dal progetto sopra indicato. Al momento sono state reperite le risorse economiche, effettuati i sopralluoghi ed è stata attivata la procedura di affidamento alla società che deve provvedere alla loro realizzazione;

Punto 5: dall'installazione delle apparecchiature ad oggi il personale tecnico della Polizia Municipale ha riscontrato alcuni malfunzionamenti, subito risolti, dovuti a cali di tensione verificatesi nell'alimentazione elettrica durante i temporali.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
Luca DERI