



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "IMPRATICABILITÀ DEGLI INCROCI DI CORSO GROSSETO"
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MAGLIANO IN DATA 10 SETTEMBRE 2014.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE

- le forti piogge che sono cadute durante il mese estivo appena trascorso hanno fatto emergere la problematica dell'impraticabilità delle strada a causa dell'occlusione dei tombini;
- da diverse segnalazioni pervenute, uno dei tratti di strada particolarmente interessato da questo fenomeno è stato il lato sud di corso Grosseto, angolo via Chiesa della Salute e via Bibiana;

RILEVATO CHE

- le notevoli precipitazioni piovose hanno dato origine a grandi pozze di acqua piovana stagnanti che giacevano sull'asfalto occludendo i tombini creando disagi ai pedoni ed incidendo anche sulla viabilità stradale;
- per i passanti era difficoltoso poter transitare lungo i marciapiedi delle vie senza bagnarsi o anche solo stazionare alla fermata in attesa dell'arrivo di un mezzo pubblico senza farsi sporcare dai veicoli in transito;
- alcuni residenti riferiscono che le condizioni della carreggiata di via Chiesa della Salute e di via Bibiana (che erano già state precedentemente riparate) versavano in condizioni pietose, gli autisti dei mezzi pubblici erano costretti a transitare nella parte centrale della carreggiata onde evitare di inzaccherare completamente i pedoni in attesa alle fermate;

CONSIDERATO CHE

- da segnalazioni pervenute da residenti nel tratto citato in narrativa le pozze d'acqua che si erano create sono arrivate a raggiungere dei livelli impressionanti da formare una vera e propria conca simile per ampiezza ad un laghetto;
- a causa dell'occlusione dei tombini è stato difficile far defluire l'acqua stagnante e liberare il controviale di corso Grosseto dalla persistenza di questa enorme pozza;
- sarebbe opportuno verificare periodicamente la pulizia dei tombini, effettuare una

corretta manutenzione ed appurare che non vi sia del materiale residuale che impedisca la fruizione e lo smaltimento delle acque piovane lungo le vie ed i marciapiedi della nostra città evitando così il formarsi di gigantesche pozze ristagnanti;

INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

- 1) se la Giunta Comunale è intervenuta in merito alla vicenda sopra descritta e nel caso di risposta affermativa quanti sono stati i tombini riparati e quanti quelli sostituiti;
- 2) quali sono le azioni che la Giunta Comunale intende intraprendere in futuro al fine di evitare il fenomeno dell'occlusione dei tombini ed evitando di provocare disagi alla viabilità stradale ed ai pedoni;
- 3) se la Giunta Comunale intende intervenire e ripristinare il manto stradale ove sia necessario, in particolare nel controviale sud di corso Grosseto;
- 4) quanti sono stati i controlli effettuati durante l'anno in corso nella zona citata in narrativa e quanti sono i controlli previsti di norma.

F.to Silvio Magliano