



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "JUVENTUS STADIUM" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RICCA E CARBONERO IN DATA 7 OTTOBRE 2014.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO

che tutte le pavimentazioni esterne dello Juventus Stadium sono realizzate con uno strato di cemento appositamente lisciato, ancora fresco, tramite uno strumento levigatore chiamato "elicottero" per rifinire la superficie delle pavimentazioni. Questa operazione rende il pavimento sdruciolevole; successivamente al trattamento, il battuto di cemento è stato verniciato rendendolo particolarmente scivoloso in caso di eventi atmosferici;

PRESO ATTO

che, essendo Torino una città che nelle stagioni autunno-invernali è particolarmente interessata da fenomeni atmosferici quali pioggia e neve che con l'abbassamento della temperatura provocano la formazione di ghiaccio, e che in questi mesi si concentra un gran numero di eventi sportivi, ciò costituisce un'elevata esposizione dello Juventus Stadium a questi fenomeni;

CONSIDERATO CHE

tutto il secondo livello dello Juventus Stadium è servito da un piazzale circolare pavimentato con il sopraindicato materiale; esso costituisce un elevatissimo rischio per la sicurezza e l'incolumità delle persone che utilizzano la struttura;

INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

- 1) se sono a conoscenza del problema;
- 2) se intendono intervenire presso la società Juventus F.C. per verificare gli standard di sicurezza per le zone indicate;

- 3) se ritengano necessario chiudere il secondo livello dello stadio quando le condizioni di sicurezza per gli utenti vengono meno.

F.to: Fabrizio Ricca
Roberto Carbonero