

**A1. Lavori di revisione.** *Manutenzione ordinaria dell'opera: Restauro e completamento dell'edificio di via Principe Amedeo 54 per insediamento di un nuovo nido d'infanzia*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Per settori	Indispensabile		Cadenza	Ditta incaricata	Rischi potenziali	Attrezzatura di sicurezza in dotazione	Dispositivi ausiliari in locazione	Osservazioni
	si	no						
<b>1. Area di pertinenza per i seguenti impianti:</b>								
a - gas	X		6 mesi		fiamme esplosione gas	elettrovalvola di sgancio	idonei DPI	
b - acqua potabile	X		quando occorre		scivolamento schizzi	rubinetto di intercettazione	idonei DPI	
c - fognature	X		12 mesi		scivolamento vapori infezioni		imbracature indumenti protettivi idonei DPI	
d - vapore								
e - elettricità	X		12 mesi		elettrici	interruttore generale	idonei DPI	
f - altri impianti di alimentazione e/o di scarico	X		12 mesi		scivolamento schizzi olii minerali		idonei DPI	
g - aria compressa								
h - impianti idraulici	X		12 mesi		scivolamento schizzi	rubinetti di intercettazione	idonei DPI	



**A1. Lavori di revisione.** *Manutenzione ordinaria dell'opera: Restauro e completamento dell'edificio di via Principe Amedeo 54 per insediamento di un nuovo nido d'infanzia*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Per settori	Indispensabile		Cadenza	Ditta incaricata	Rischi potenziali	Attrezzatura di sicurezza in dotazione	Dispositivi ausiliari in locazione	Osservazioni
	si	no						
<b>3. Edificio ad uso asilo nido</b>								
a - verifica di singoli elementi:								
<i>cedimenti</i>	X		12 mesi		caduta materiale dall'alto polveri elettrici		protezioni cartellonistica ponteggi di servizio trabatelli idonei DPI	
<i>distacchi e disgregazioni</i>	X		12 mesi		caduta materiale dall'alto polveri		protezioni cartellonistica ponteggi di servizio trabatelli idonei DPI	
<i>fessurazioni e cavillature</i>	X		12 mesi		caduta materiale dall'alto polveri		protezioni cartellonistica ponteggi di servizio trabatelli idonei DPI	
<i>tenuta all'acqua e all'aria</i>	X		12 mesi		caduta dall'alto catrame fumo allergeni taglio elettrici	parapetti ringhiere	ponteggi di servizio trabatelli idonei DPI	
<i>penetrazione umidità</i>	X		quando occorre		caduta dall'alto catrame fumo allergeni taglio elettrici	parapetti ringhiere	ponteggi di servizio trabatelli idonei DPI	

**A1. Lavori di revisione.** *Manutenzione ordinaria dell'opera: Restauro e completamento dell'edificio di via Principe Amedeo 54 per insediamento di un nuovo nido d'infanzia*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Per settori	Indispensabile		Cadenza	Ditta incaricata	Rischi potenziali	Attrezzatura di sicurezza in dotazione	Dispositivi ausiliari in locazione	Osservazioni
	si	no						
<i>macchie e decolorazione</i>		X	quando occorre		caduta dall'alto allergeni vapori fiamme		ponteggi di servizio trabatelli idonei DPI	
<i>protezione anticorrosione</i>	X		quando occorre		caduta dall'alto allergeni vapori fiamme	parapetti ringhiere	ponteggi di servizio trabatelli idonei DPI	
<i>intasamenti e odori sgradevoli</i>	X		12 mesi		scivolamento biologici infezioni		idonei DPI	
<i>anomalie di funzionamento</i>	X		6 mesi		fiamme esplosione gas elettrici fumo oli minerali polveri	elettrovalvola di sgancio rubinetto di intercettazione interruttore generale	idonei DPI	
<i>avarie delle componentistiche</i>	X		6 mesi		caduta dall'alto fiamme esplosione gas elettrici fumo oli minerali polveri	parapetti ringhiere elettrovalvola di sgancio rubinetto di intercettazione interruttore generale	ponteggi di servizio trabatelli idonei DPI	



**A1. Lavori di revisione.** *Manutenzione ordinaria dell'opera: Restauro e completamento dell'edificio di via Principe Amedeo 54 per insediamento di un nuovo nido d'infanzia*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Per settori	Indispensabile		Cadenza	Ditta incaricata	Rischi potenziali	Attrezzatura di sicurezza in dotazione	Dispositivi ausiliari in locazione	Osservazioni
	si	no						
<i>elevatori</i>								
<i>serbatoi a pressione</i>								
<i>impianti solari</i>	X		12 mesi		caduta dall'alto caduta di materiale dall'alto polveri		trabatelli imbracature idonei DPI	
<i>strutture in legno</i>	X		2 anni		caduta dall'alto caduta di materiale dall'alto allergeni vapori taglio punture		ponteggi di servizio trabatelli idonei DPI	
<i>strutture in acciaio</i>	X		2 anni		caduta dall'alto caduta di materiale dall'alto allergeni vapori fiamme taglio		ponteggi di servizio trabatelli imbracature idonei DPI	
g - camini	X		12 mesi		caduta dall'alto caduta di materiale dall'alto fumo polveri		ponteggi di servizio trabatelli imbracature idonei DPI	



**A1. Lavori di revisione.** *Manutenzione ordinaria dell'opera: Restauro e completamento dell'edificio di via Principe Amedeo 54 per insediamento di un nuovo nido d'infanzia*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Per settori	Indispensabile		Cadenza	Ditta incaricata	Rischi potenziali	Attrezzatura di sicurezza in dotazione	Dispositivi ausiliari in locazione	Osservazioni
	si	no						
<b>4. Attrezzature esterne</b>								
a - aree esterne	X		quando occorre		investimento punture tagli elettrici rumore		cartellonistica delimitazione aree idonei DPI	