

ELENCO INTERVENTI DI RIPARAZIONE		
n°	CIRC. - NOME - LOCALIZZAZIONE	DESCRIZIONE INTERVENTO NECESSARIO (produttore , elemento da riparare / sostituire ecc.)
1	CIRC 1 – Giardini Reali - C.so S. Maurizio ang. Via Rossini	n°1 Cestello altalena Kompan "Ele swing cod. 400303 " vandalizzato (catene recuperate) da sostituire.
2	CIRC 2 – PIAZZA D'ARMI - lato corso Sebastopoli	Combinato Kompan " Bellatrix COD: GXY 914" rottura triangolo sospeso x esercizi ginnici - rattoppi in gomma colata (eseguiti nel 2012) da rifare perché staccati dal sottofondo + 1 GIOCO A MOLLA ROTTO (molla da sostituire)
3	CIRC 2 – PIAZZA D'ARMI - corso Monte Lungo	gioco a molla Playcity "dalmata" cod. 120M con molla rotta (da sostituire)
4	CIRC 3 - Parco Ruffini - c.so D'Albertis (fronte scuole)	Altalena Landscape Structures serie 5.000, con catene e n.2 seggiolini a fascia usurati da sostituire(catene rivestite tendertuff)
5	CIRC 3 - Parco Ruffini - c.so D'Albertis (fronte scuole)	Combinato Kompan (cod. OK3104 del 2001)con rete arrampicata "ragno" da sostituire> rotto un punto vicino alla torretta
6	CIRC 3 - Parco Ruffini - c.so D'albertis angolo corso Trapani	porzioni di rete arrampicata usurata e incollaggi quadrotte sul bordo della pavimentazione in gomma; 2) verifica stabilità base gioco a molla Jma 0355-00; 3) serraggio bulloni "cupola arrampicata" Jma 0507-00 + altalena Oasis.
7	CIRC 4 - Parco Pellerina - viale Marchesa	giochi Proludic:1 - combinato per piccoli casetta: piano di appoggio con asse rotta; 2 - ponte tibetano con assi poggiapiedi da fissare (muovono); 3- combinato con scivolo e arrampicata: asse della scala rotta e alcuni tratti di rete usurati(smontabili singolarmente),da sostituire; 4 -piccola teleferica appesa: piattaforma di partenza in legno da sostituire
8	CIRC 4 - Parco Pellerina - Lago piccolo - c.so Regina Margherita	Altalena Kompan M948 con attacchi della tavoletta bimbi rotti - da sostituire
9	CIRC 4 - Parco Dora - via Livorno - lato Environment Park	Giochi Richter - n° 2 tavolette altalena e n° 1 ancoretta in gomma vandalizzate da sostituire
10	CIRC 4 - Parco Tesoriera - c.so Francia 191, entrata da v. R. Pilo	combinato cod. KOMPAN (cod. OK 2110 del 1995) con ragnatela di arrampicata rotta da sostituire
11	CIRC 5 - Parco Vallette - viale Gladioli	Combinato Kompan (cod. Ele 500009 del 2006): Sostituzione di n.1 elemento in plastica per seduta che presenta un taglio vandalico + ripristino fissaggio di 1 elemento verticale in corda sfilato dal giunto;
12	CIRC 5 - Parco Vallette - via delle Primule	1 cestello altalena Kompan (cod. M946 del 1996) asportato e 1 schiacciato (entrambi da sostituire, anche catene)+ sull'altra altalena cod. M947, sempre 1996) 1 tavoletta asportata e catene inox>da sostituire.
13	CIRC 6 – Parco Sempione Est - via Boccherini	altalena doppia Hags: n.1- cestello per bimbi piccoli e 1 tavoletta da sostituire + verniciatura con vernici atossiche del trave arrugginito.
14	CIRC 7 – Parco Suor Michelotti - area fitness Piazza Pasini	Attrezzo fitness Hags a 3 postazioni da riparare: esercizio vogatore (riposto in magazzino) con 1 perno rotto + sostituzione cuscinetti teflon + sostituzione anello gomma di fissaggio montante
15	CIRC 8 - Parco del Valentino - viale Ceppi fronte 5° padiglione	Giostra rotante Proludic "Giro Speed" instabile (guarnizione che fissa la molla sul piatto rotante usurata) - inoltre richiesta modifica dei 2 bracci con seduta, perchè quando la punta inferiore tocca terra usura la pavimentazione in gomma colata.
16	CIRC 8 - Parco del Valentino - area fitness di viale Ceppi	attrezzi fitness Deniz Sport: riparazione di alcuni cuscinetti usurati e sostituzione tamponi gomma di fine corsa, controllo dei fissaggi con bulloncini e verniciatura punti arrugginiti
17	CIRC 8/9 - Parco Di Vittorio - attrezzi fitness lungo viale Monti	Attrezzo fitness Hags "Jump up" asportata barra inclinata per appiglio superiore (tubolare metallico probabilmente dissaldato > ricoverato nel magazzino impresa pulizie) serve riparazione.
18	CIRC 8/9 - Parco Di Vittorio - area pressi giostra via Sidoli	gioco Lappset gioco di equilibrio "Surfy" con tratto di 1 fune rotta da sostituire+ riparazione n.3 transenne in tubolare a cui manca il pannello centrale
19	CIRC 8/9 - Parco Di Vittorio - lato via Bachi	Combinato Piero& Gianni (il n.1 di 2 sul lato via Bachi). Piattaforma al suolo in legno con tavole rotte: serve sostituzione con un unico pannello in HPL + serraggio bulloneria + sostituzione di 1 gradino scaletta
20	CIRC 2/10 – Parco Colonnetti Sud - via Artom	area giochi Sikholz: combinato grande con attacco del tubo in rete staccata da terra (era fissata con anello metallico sotto la gomma di pavimentazione)> sostituire + serraggio bulloneria complessiva
21	CIRC 2/10 – Parco Colonnetti Sud - via Artom	area giochi Sikholz: altalena multipla mista con catene usurate da sostituire e cesto "hercules" da riparare (>espone una porzione metallica)