



CITTA' DI TORINO

CHECK LIST IMMOBILE

Denominazione immobile: Centro d'Incontro "Stampalia"

Indirizzo: Piazza Stampalia 85

Descrizione immobile: edificio di n. 2 piani fuori terra; spazio esterno con area verde e n. 4 campi da bocce scoperti e dotati di illuminazione

Superficie interna: mq 604,15 di cui mq 132,45 al primo piano, mq 340 piano terreno e mq 131,7 al piano interrato

Superficie esterna: mq

Superficie totale: mq

Dati Catastali edilizia urbano:

Planimetria presente: X sì no

Illuminazione: n. contatore 92-515319 ubicato in cantina

Tipologia di riscaldamento:

teleriscaldamento

X a metano n° contatore 35162904 (situato all'esterno)

 elettrico n° contatore/n utenza _

 altro _____

ubicazione _____

m3 complessivi da riscaldare:

Utenza idrica: n. contatore 109033 (situato in cantina)

Eventuale condivisione di utenze con altre strutture: sì X no

Accessibilità disabili: totale X parziale

Barriere architettoniche (se presenti): presenti al 1° piano

Servizi :

WC n. 5 interno struttura al piano terra

WC n. 1 area esterna

WC per disabili n. 1 interno struttura piano terra

Locali:

Stanza 1: ampio e luminoso atrio dal quale, a destra, si accede ad un salone ed a sinistra ad una rientranza usata come angolo biblioteca (mq 74,87)

Stanza 2: locale piccolo ma luminoso adibito ad uso ufficio (mq 13,91)

Stanza 4: salone situato al piano terreno, luminoso, dove si svolgono attività ricreative ed aggregative; presenza di n. 3 tavoli da ping-pong. Nel salone si svolgono anche le attività delle associazioni con concessione annuale (mq 204,93).

Stanza 3: salone situato al primo piano (lunghezza mt 6,14 circa - larghezza mt 11 circa - altezza mt 3 circa - area mq. 66,57) privo di servizio igienico e con presenza di barriere architettoniche; presenza di n. 2 sgabuzzini attualmente occupati da vecchi pc); sono presenti inoltre sedie di proprietà della Circoscrizione

Presenza di cassetta di pronto soccorso: X si no

Accessibilità disabili: X si (piano terreno) X no (primo piano)

Aria condizionata: sono presenti 2 condizionatori

Area verde: n. 3 alberi ad alto fusto, n. 2 aiuole

Parcheggio: assente **n posti auto:**

Dotazione arredi:

Attuale utilizzo: