CITTA' DI TORINO

Rilevazione Barriere Architettoniche – Edifici Pubblici / Privati aperti al pubblico

Circoscrizione:	1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 7☐ 8☐ 9☐ 10☐
Direzione:	TRIBUTI, CATASTO e SUOLO PUBBLICO
Servizio:	_____ _____
Indirizzo:	corso RACCONIGI n. 49

Edificio

n° 4 piani totali presenti nell'edificio

■ sono presenti parcheggi riservati ai possessori di contrassegno invalidi

■ è consentito l'ingresso ai possessori di contrassegno invalidi

L'ingresso principale all'edificio:

☐ è a livello del piano stradale

☐ ha uno scalino (indicarne l'altezza in cm____)

■ ha più scalini (indicarne il numero 4)

☐ è segnalato dalla presenza di un percorso tattile

☐ esiste un ingresso alternativo e segnalato dedicato alle persone su carrozzina

☐ ha un punto di chiamata esterno posto ad un'altezza =< 140 cm*

Per superare gli scalini sono presenti:

☐ nessun ausilio

■ rampa/pedana fissa

☐ servoscala

☐ scivolo messo all'occorrenza

Ascensore/i

■ sono presenti uno o più ascensori in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio n. 6

Almeno uno con:
■ pianerottolo/i antistante/i porta dell'ascensore => di 140 cm*x140 cm* per la manovra della carrozzina

Se con misura inferiore indicare a quale piano:
☐ interrato ☐ terra ☐ ammezzato ☐ 1°piano ☐ 2°piano ☐ 3°piano ☐ 4°piano ☐ 5°piano☐ 6°piano

■ porta ascensore con luce netta => di 75 cm* e cabina di dimensioni minime di 120 cm* di profondità e 80 cm* di larghezza

■ pulsantiera esterna con tasto di chiamata con distanza da terra =< 140 cm*

■ pulsantiera interna orizzontale con distanza da terra =< 140 cm*

■ dispositivi per non vedenti (segnalatori acustici, tasti in rilievo)

CITTA' DI TORINO

Rilevazione Barriere Architettoniche – Edifici Pubblici / Privati aperti al pubblico

Accoglienza

☐ sono presenti percorsi di orientamento per non vedenti (percorsi tattili, mappe in rilievo, dispositivi acustici, ecc)

☐ è presente un sistema di comunicazione alternativa per persone sorde (servizio di interpretariato L.I.S. su prenotazione, traduttore multimediale in L.I.S, ecc.)

☐ il bancone della reception è ad un'altezza =< 90 cm* o sono disponibili piani d'appoggio posti ad un'altezza =< 90 cm*

■ è presente una sala d'attesa e/o sedute a disposizione dei clienti

■ all'interno dell'edificio sono presenti bagni aperti al pubblico

■ all'interno dell'edificio sono presenti bagni aperti al pubblico dedicati a persone su carrozzina

eventuali segnalazioni:
_____
_____
_____

Rilevatore
(cognome e nome)

Responsabile della rilevazione:
(cognome e nome)

Data tel fax e mail:

20/5/2015

**** D.M. LL.PP. 14 GIUGNO 1989 N. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche***